



### Datos del vehículo

### Resúmen del vehículo

Placa Consultada	B9L619
Estado del vehículo	En circulacion
Tipo de vehículo	Taxi
Año	2011
Marca	VOLKSWAGEN
Modelo	GOL STATION POWER 1.6/2011
Color	BLANCO CANDY
VIN	9BWGBOSW3BP033113
N motor	UNF647461
N chasis	IBWGBOSW3BP033113
País de Fabricación	Brazil
Fabricante	Volkswagen do Brasil
Anotaciones	. NINGUNA

#### Historial de propietarios

El vehículo ha tenido 4 propietarios en 14 años y 7 meses según SUNARP



#### Gravámenes

No presenta gravámenes



#### Orden de captura SAT

El vehículo NO presenta orden de captura SAT



#### SOAT

Vigente hasta el 21 de marzo de 2026. Le queda 248 días



#### Papeletas

El vehículo no presenta papeletas pendientes



#### Historial de multas SUTRAN

El vehículo no registra Multas Sutran



#### Situación de Impuesto Vehicular

No tiene deuda pendiente  
No tiene deuda vencida



#### Historial de Robos

El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación



#### Registro de transportes

El vehículo no ha pertenecido a transportes



#### Estado actual Inspección Técnica Vehicular

Caducado el 11 de julio de 2025



#### Historial de inspección técnica

Inspecciones técnicas pasadas, estación por estación.



#### Multas electorales del propietario

El propietario no tiene multas pendientes.



Fecha emisión: 02/07/2025 a las 18:29 hrs



Verifica que el N° de motor y el N° de chasis sean iguales a los impresos físicamente en el vehículo.

El informe Infomotors está basado en información provista a Infomotors que estuvo disponible el 12/11/2023 a las 18:04 hrs. Sin embargo, puede existir información que NO haya sido reportada a Infomotors o que haya sido recientemente afectada pero no incluída aún en las bases de datos. Por ende, podrían existir datos que NO están presentes en este informe, incluyendo accidentes, multas, registros de kilometrajes, remates, pertenencia a flotas u otros.

Utiliza los antecedentes de cualquier vehículo que te entrega el informe Infomotors como una ayuda para conocer el vehículo y el riesgo asociado, pero para obtener un precio más justo. Como complemento, realiza una inspección visual, prueba del vehículo y otras actividades para reducir el riesgo aún más.

El informe Infomotors contiene información en línea e información que proviene de bases de datos históricas y otras fuentes externas. Por lo que no puede garantizar ni hacerse responsable por la exactitud y veracidad de toda la información. Tampoco se hace responsable por daños directos o indirectos causados por decisiones tomadas basadas en el informe Infomotors.



## HISTORIAL DE PROPIETARIOS

El vehículo ha tenido 4 propietarios en 14 años y 7 meses según SUNARP



PROPIETARIOS	FECHA ADQUISICIÓN	PERÍODO COMO PROPIETARIO	TIPO REGISTRO	TIPO
<ul style="list-style-type: none"> <li>VELASQUEZ GARCIA, LUIS ALFREDO</li> <li>ESPINOZA DE LA CRUZ, ROCIO IBON</li> </ul>	09-12-2010	9 AÑOS 11 MESES 9 DÍAS	Inscripción	Natural
<ul style="list-style-type: none"> <li>MIRANDA PANIORA, ALEJANDRO RAI</li> </ul>	25-11-2020	11 MESES 18 DÍAS	Transferencia	Natural
<ul style="list-style-type: none"> <li>COTRINA REQUEJO, LUZ AURORA</li> </ul>	08-11-2021	3 MESES 25 DÍAS	Transferencia	Natural
<ul style="list-style-type: none"> <li>PORTOCARRERO AREVALO, FREDY GILBERTO</li> </ul>	03-03-2022	3 AÑOS 4 MESES	Transferencia	Natural

Fuente : SUNARP



### PAPELETAS PENDIENTE DE PAGO

El vehículo no presenta papeletas pendientes



#	FECHA	REGLAMENTO	FALTA	DOCUMENTO	ESTADO	DEUDA	RESULTADO
							<p>El vehículo no presenta papeletas pendientes</p>

Fuente : SAT



### ESTADO ACTUAL INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Caducado el 11 de julio de 2025



FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ENTIDAD	CERTIFICADO	ESTADO	OBSERVACIONES	RESULTADO
11/01/2025	11/07/2025	CENTRO DE REVISIONES TECNICAS D.P. S.A.C.	C-2025-257-397-000320	VIGENTE	C.2.2.1- Amortiguadores presentan eficiencia en su efectividad entre 41 y 50%	<p>Aprobado</p>



## HISTORIAL DE INPECCIÓN TÉCNICA

Revisa los resultados de las Inspecciones técnicas pasadas, estación por estación



FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ENTIDAD	CERTIFICADO	ESTADO	RESULTADO	OBSERVACIONES
11/07/2024		CENTRO DE REVISIONES TECNICAS D.P. S.A.C.	I-2024-257-397-000402	DESAPROBADO		C.2.2.1- Amortiguadores presentan eficiencia en su efectividad entre 41 y 50%; D.1.10-Frenos principales o de servicio presentan desequilibrio de fuerza de frenado de lado a lado en el eje posterior entre 15 y 20%; H.3.5.3- No funciona alguna luz o están parcialmente apagadas ó micas rotas; H.3.6.4-No funcionan y/o falta alguna de las luces anterior y/o posterior
11/07/2024	11/01/2025	CENTRO DE REVISIONES TECNICAS D.P. S.A.C.	C-2024-257-397-003739	APROBADO	VENCIDO	C.2.2.1- Amortiguadores presentan eficiencia en su efectividad entre 41 y 50%; D.1.10-Frenos principales o de servicio presentan desequilibrio de fuerza de frenado de lado a lado en el eje posterior entre 15 y 20%
11/01/2025	11/07/2025	CENTRO DE REVISIONES TECNICAS D.P. S.A.C.	C-2025-257-397-000320	APROBADO	VIGENTE	C.2.2.1- Amortiguadores presentan eficiencia en su efectividad entre 41 y 50%



Esta información proviene de un registro periódico del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Existe la posibilidad de que haya un desfase en la información.



## HISTORIAL DE MULTAS SUTRAN

El vehículo no registra Multas Sutrán



FECHA DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO DE INFRACCIÓN	CLASIFICACIÓN	RESULTADO
					 El vehículo no registra Multas Sutrán

Fuente : SUTRAN



## HISTORIAL DE ROBOS

El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación



TÍTULO	INSCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	RUBRO	ACTO	PARTICIPANTES	RESULTADO
						 El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación

Fuente : SUNARP / PNP



## SITUACIÓN DEL VEHÍCULO

El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación



SITUACIÓN	ESTADO	DETALLE	RESULTADO
Gravámenes SUNARP	No presentan gravamen		 El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación
Orden de captura SAT	El vehículo NO presenta orden de captura SAT		
SOAT	Activo	<b>Certificado:</b> 0000000000201144773400100 <b>Compañía:</b> Pacifico seguros <b>Uso:</b> Taxi <b>Vigencia:</b> 21-03-2025 - 21-03-2026	

SITUACIÓN	ESTADO	DETALLE	RESULTADO
Mes de inspección técnica	Enero		
Oficina Registral	Lima		
Título pendiente	No se encontraron títulos pendientes		
Tipo de uso AAP	informacion no disponible		
Transformado	No disponible		

Fuente : SUNARP / SAT / Compañías Aseguradoras

## REGISTRO DE TRANSPORTE



Revisa si el vehículo esta registrado a algún grupo de transporte público de pasajeros o mercancías registrado por el Ministerio de Transportes (ej. transporte de mercancías, carga, transporte público).



REGISTRO	ESTADO	RESULTADO
Registro de transporte de mercancía (Ministerio de transporte y comunicaciones)	✓ NO REGISTRADO	 Con Cuidado
Registro de transporte de pasajeros (ATU)	✓ NO REGISTRADO	
Registro de transporte de mercancía (SOAT)	⚠ REGISTRADO como Taxi	

Fuente : MTC, SOAT y ATU

## MULTAS ELECTORALES DEL PROPIETARIO



En esta sección podrás saber si el o los propietarios tienen multas electorales vigentes que impidan la transferencia del vehículo



PROPIETARIO	MULTA ELECTORAL VIGENTE	FECHA CONSULTA	RESULTADO
PORTOCARRERO AREVALO, FREDY GILBERTO	No tiene multas pendientes de pago	02/07/2025	 Aprobado

## **DEFINICIONES**

**VIN:** Número único del vehículo asignado en la producción e impreso en el chasis.

**Nº Motor:** Número único asignado e impreso en el motor.

**Deuda Impuesto Vehicular:** Cuotas pagadas y pendientes de Impuesto Vehicular registradas en el SAT de Lima.

**Órdenes de captura:** El vehículo ha sido denunciado a la Policía Nacional por deudas o robo y está siendo buscado.

**Gravámenes:** Contratos vigentes, órdenes de embargo, garantías mobiliarias u otro elemento sobre el vehículo que impide su transferencia.