



Datos del vehículo

Resumen del vehículo

Placa Consultada	CBD865
Estado del vehículo	En circulacion
Tipo de vehículo	Carga/transporte
Año	2023
Marca	PEUGEOT
Modelo	PICKUP KP1
Color	BLANCO
VIN	VRSFDAHDKP3014415
N motor	A5522005813
N chasis	VRSEDAHDKP3014415
País de Fabricación	France
Fabricante	
Anotaciones	. NINGUNA

Historial de propietarios

El vehículo ha tenido 1 propietario en 9 meses según SUNARP



Gravámenes

Si presenta gravámenes



Orden de captura SAT

El vehículo NO presenta orden de captura SAT



SOAT

Vigente hasta el 15 de enero de 2026. Le queda 179 días



Papeletas

El vehículo no presenta papeletas pendientes



Historial de multas SUTRAN

El vehículo no registra Multas Sutrán



Situación de Impuesto Vehicular

El monto total de la deuda pendiente es S/.1044.81
No tiene deuda vencida



Historial de Robos

El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación



Registro de transportes

El vehículo no ha pertenecido a transportes



Estado actual Inspección Técnica Vehicular

Hasta el 4to año no son necesarias las Inspecciones Técnicas



Historial de inspección técnica

Inspecciones técnicas pasadas, estación por estación.



Multas electorales del propietario

El propietario no tiene multas pendientes.



Fecha emisión: 10/06/2025 a las 09:33 hrs



Verifica que el N° de motor y el N° de chasis sean iguales a los impresos físicamente en el vehículo.

El informe Infomotors está basado en información provista a Infomotors que estuvo disponible el 12/11/2023 a las 18:04 hrs. Sin embargo, puede existir información que NO haya sido reportada a Infomotors o que haya sido recientemente afectada pero no incluida aún en las bases de datos. Por ende, podrían existir datos que NO están presentes en este informe, incluyendo accidentes, multas, registros de kilometrajes, remates, pertenencia a flotas u otros.

Utiliza los antecedentes de cualquier vehículo que te entrega el informe Infomotors como una ayuda para conocer el vehículo y el riesgo asociado, pero para obtener un precio más justo. Como complemento, realiza una inspección visual, prueba del vehículo y otras actividades para reducir el riesgo aún más.

El informe Infomotors contiene información en línea e información que proviene de bases de datos históricas y otras fuentes externas. Por lo que no puede garantizar ni hacerse responsable por la exactitud y veracidad de toda la información. Tampoco se hace responsable por daños directos o indirectos causados por decisiones tomadas basadas en el informe Infomotors.



El vehículo ha tenido 1 propietario en 9 meses según SUNARP



PROPIETARIOS	FECHA ADQUISICIÓN	PERÍODO COMO PROPIETARIO	TIPO REGISTRO	TIPO
vigente - DIAZ MEGO, GUSTAVO - TELLO MACEDO, MANUELA GREIS	16-10- 2024	9 MESES 6 DÍAS	Inscripción	Natural

Fuente : SUNARP



PAPELETAS PENDIENTE DE PAGO

El vehículo no presenta papeletas pendientes



#	FECHA	REGLAMENTO	FALTA	DOCUMENTO	ESTADO	DEUDA	RESULTADO
							El vehículo no presenta papeletas pendientes

Fuente : SAT



ESTADO ACTUAL INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Hasta el 4to año no son necesarias las Inspecciones Técnicas



FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ENTIDAD	CERTIFICADO	ESTADO	OBSERVACIONES	RESULTADO
						Inexistente

Fuente : CITV - MTC



HISTORIAL DE INSPECCIÓN TÉCNICA

FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ENTIDAD	CERTIFICADO	ESTADO	RESULTADO	OBSERVACIONES



Esta información proviene de un registro periódico del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Existe la posibilidad de que haya un desfase en la información.

Fuente : CITV - MTC



HISTORIAL DE MULTAS SUTRAN

El vehículo no registra Multas Sutrán



FECHA DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO DE INFRACCIÓN	CLASIFICACIÓN	RESULTADO
					 El vehículo no registra Multas Sutrán

Fuente : SUTRAN



HISTORIAL DE ROBOS

El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación



TÍTULO	INSCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	RUBRO	ACTO	PARTICIPANTES	RESULTADO
						 El vehículo no presenta

TÍTULO	INSCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	RUBRO	ACTO	PARTICIPANTES	RESULTADO
						anotación por robo ni recuperación

Fuente : SUNARP / PNP



SITUACIÓN DEL VEHÍCULO

El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación



SITUACIÓN	ESTADO	DETALLE	RESULTADO
Gravámenes SUNARP	Si presenta gravamen		 El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación
Orden de captura SAT	El vehículo NO presenta orden de captura SAT		
SOAT	Activo	Certificado: 0000000000201114943700100 Compañía: Pacífico seguros Uso: Carga/transporte Vigencia: 15-01-2025 - 15-01-2026	
Mes de inspección técnica			
Oficina Registral	Lima		
Título pendiente	No se encontraron títulos pendientes		
Tipo de uso AAP	informacion no disponible		
Transformado	No disponible		

Fuente : SUNARP / SAT / Compañías Aseguradoras



REGISTRO DE TRANSPORTE

Revisa si el vehículo esta registrado a algún grupo de transporte público de pasajeros o mercancías registrado por el Ministerio de Transportes (ej. transporte de mercancías, carga, transporte público).



REGISTRO	ESTADO	RESULTADO
Registro de transporte de mercancía (Ministerio de transporte y comunicaciones)	✓ NO REGISTRADO	 Con Cuidado
Registro de transporte de pasajeros (ATU)	✓ NO REGISTRADO	
Registro de transporte de mercancía (SOAT)	⚠ REGISTRADO como Carga/transporte	

Fuente : MTC, SOAT y ATU



MULTAS ELECTORALES DEL PROPIETARIO

En esta sección podrás saber si el o los propietarios tienen multas electorales vigentes que impidan la transferencia del vehículo



PROPIETARIO	MULTA ELECTORAL VIGENTE	FECHA CONSULTA	RESULTADO
DIAZ MEGO, GUSTAVO	No tiene multas pendientes de pago	10/06/2025	 Aprobado
TELLO MACEDO, MANUELA GREIS	No tiene multas pendientes de pago	10/06/2025	

Fuente : RENIEC

DEFINICIONES

VIN: Número único del vehículo asignado en la producción e impreso en el chasis.

Nº Motor: Número único asignado e impreso en el motor.

Deuda Impuesto Vehicular: Cuotas pagadas y pendientes de Impuesto Vehicular registradas en el SAT de Lima.

Órdenes de captura: El vehículo ha sido denunciado a la Policía Nacional por deudas o robo y está siendo buscado.

Gravámenes: Contratos vigentes, órdenes de embargo, garantías mobiliarias u otro elemento sobre el vehículo que impide su transferencia.